


Mängelkataster Fußverkehr
Ausschnitt: Kernstadt

Bestand:

-  Fußgängerzone
-  Verkehrsberuhigter Bereich in Altstadt
-  Fußgängerschutzanlage (FSA)
-  Fußgängerüberweg (FGÜ)

m1 - m16 Mängel in Kernstadt



- m1 keine Querungshilfe vorhanden
- m2 schlechte Sichtbeziehung, FGÜ in Stoßzeiten von Kfz blockiert
- m3 schlechte Sichtbeziehung
- m4 keine Querungshilfe vorhanden
- m5 keine Querungshilfe vorhanden
- m6 keine Querungshilfe vorhanden
- m7 mangelhafte Wegeführung, da kein Gehweg/Querungshilfe vorhanden

- m8 keine Querungshilfe vorhanden
- m9 kein Gehweg vorhanden
- m10 keine Querungshilfe vorhanden
- m11 inkonsequente Wegeführung (fehlender FGÜ)
- m12 Unterführung am Schwarzbach: subjektiv unsicherer Bereich (insbesondere abends/nachts)
- m13 keine Querungshilfe vorhanden
- m14 keine Wegeführung ersichtlich
- m15 Treppenanlage äußerst unkomfortabel
- m16 häufige Nutzung des Gehweges durch Radfahrer



VORABZUG